

《重要》 OVERホイール 回収・交換のお知らせ

平成21年5月13日

このたび、弊社商品『OVERホイール GP-TEN』におきましてフロントディスクローター取り付け部に使用状況により強度不足があることが判明致しました。

ブレーキング製 その他ウェーブディスクローターを装着の場合、特にローター取り付け部分の強度が不足し、破損の危険性があります。

該当製品をご使用中、または装着されているお客様は、ただちに使用を中止し、ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、弊社までご連絡下さいますようお願い申し上げます。製品の無償交換を実施させていただきます。

この度は、ご愛用者の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけ致しましたことを、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます

【該当商品】

品名

OVERホイール GP-TEN 10インチ フロント用
(旧品名 OVERスポーツホイール 10インチ フロント用)

ホイールサイズ
フロント 2.50-10

品番

82-01-10、82-01-10S、82-01-10B、82-01-10G、82-01-10P
82-01-20、82-01-20S、82-01-20B、82-01-20G、82-01-20P
82-01-11、82-01-11S、82-01-11B、82-01-11G、82-01-11P

* 前後セットでご購入の商品は、フロントのみ対象となります。

【不具合発生内容、部位】

ブレーキング製 その他ウェーブディスクローターを装着の場合、特にローター取り付け部分の強度が不足し、破損の危険性があります。

【対応】

ディスクローター取付け部位の強度対策を施した、改良品に無償交換いたします。該当商品をご使用中のお客様は弊社までご連絡ください。

株式会社オーヴァーレーシングプロジェクト
電話 059-379-0037 (月～金 9:00AM～7:00PM)
E-mail sales@over.co.jp

その他、本件に関するご不明な点は弊社までお問い合わせください。